

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение – детский сад № 40 «Теремок» ст. Терской
Моздокского района РСО – Алания**

363702, РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул.Ленина, 14

тел 8(86736) 50 - 1 -80; 50-0-03

23.12.2021г

№ 46

Начальнику отдела надзорной деятельности по
Моздокскому району РСО - Алания
В.В. Панасенко
заведующей муниципального бюджетного
образовательного учреждения-детского сада № 40
«Теремок» ст. Терской
С.В. Алейниковой

В ответ на Ваше представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, а именно нарушений требований пожарной безопасности от 09.12.2021г № 4-6-7\1371 сообщаю следующее:

№ п\п	Выявленные нарушения (пункты нарушений указанные, в предписании)	Проведенные мероприятия по устранению выявленных нарушений
1.	Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях (ст.3;ст.4.ч.2,ч.3,ч.4 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.02.2002 № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»	При составлении заявки по приобретению материалов и оборудования к проекту бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2021- 2023 гг. в разделе мероприятия запланирована сумма на устранение нарушений (копия письма прилагается)
2.	Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (ст.3;ст.4 ч.2,ч.3, ч4 ст 6 Федерального закона от 22.07..2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.02.2002 № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)	При составлении заявки по приобретению материалов и оборудования к проекту бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2021- 2023 гг. в разделе мероприятия запланирована сумма на устранение нарушений (копия письма прилагается)
3.	Не обеспечено проведение повторной	При составлении заявки по приобретению

	обработки строительных конструкций и не осуществлена проверка состояния их огнезащитного покрытия в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки, проверка проводится не реже 1 раза в год (документы не предоставлены) (п.13 Постановления Правительства РФ от 16.сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	материалов и оборудования к проекту бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2021- 2023 гг. в разделе мероприятия запланирована сумма на устранение нарушений(копия письма прилагается)
4.	Учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.60 Постановления Правительства РФ от 16.сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	Нарушение устранено
5.	Не организовано 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.(документы испытаний не предоставлены) (п176 Постановления Правительства РФ от 16.сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	При составлении заявки по приобретению материалов и оборудования к проекту бюджета муниципального образования – Моздокский район на 2021- 2023 гг. в разделе мероприятия запланирована сумма на устранение нарушений(копия письма прилагается)
6.	Планы эвакуации людей при пожаре выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (ГОСТ Р 12.2.143-2009. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»)	Заявка направлена в УО АМС Моздокского района. Нарушение будет устранено по мере финансирования
7.	Двери кладовой для хранения горючих материалов, пожароопасного технического помещения, а также кладовой для хранения белья и гладильной в детском дошкольном учреждении выполнена не противопожарной (предел огнестойкости дверей не менее 0.6 ч сертификатом не подтвержден) (ст.3 ст.4 ч2,ч3,ч4. ст6 Федерального закона от 22.07..2008 № 123	Заявка направлена в УО АМС Моздокского района. Нарушение будет устранено по мере финансирования

	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.46 Федерального закона от 27.02.2002 № 184 «О техническом регулировании» п.1.82 СНиП 2.0802-89* «Общественные здания и сооружения»	
8.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях с наружной стороны.(расчеты не предоставлены) (п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479)	Заявка направлена в УО АМС Моздокского района. Нарушение будет устранено по мере финансирования
9.	На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п.30 Постановление Правительства РФ от 16.сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	Нарушение устранено
10	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48 Постановление Правительства РФ от 16.сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ)	Нарушение устранено



Проверка МЭДОН № 10

Александр Михайлович

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201088

Владелец Алейникова Светлана Владимировна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024